

Metodo grafico per la rappresentazione dei cicli

Per avere una immediata rappresentazione dei cicli automatici, utile anche per l'analisi dei segnali di comando, si può utilizzare una tabella indicante le fasi, i moti dei cilindri e i segnali emessi dai fine corsa che provocano il movimento e il diagramma delle fasi.

L'indicazione dei segnali (fine corsa), come si vede dalla tabella relativa al ciclo A+/B+/A-/B-, diventa immediata una volta descritte le fasi del ciclo.

La rappresentazione grafica viene completata disegnando il diagramma delle fasi dei cilindri che compongono il ciclo.

